

25 kwietnia 2025

Komunikat PGE

Zachowaj ostrożność

**W pobliżu linii elektroenergetycznych
prąd jest niebezpieczny również na odległość**



Nie zbliżaj się maszynami do linii elektroenergetycznych.

Nie podnoś przyczep i maszyn w pobliżu linii elektroenergetycznych.

W przypadku kontaktu z linią elektroenergetyczną:

1. Nie opuszczaj pojazdu! Pozostań w kabinie.
2. Nie dotykaj metalowych części pojazdu.
3. Natychmiast wezwij pomoc (991 lub 112)
i ostrzeż innych, aby trzymali się z daleka od pojazdu.

Dowiedz się więcej



PGE Dystrybucja

Zachowaj ostrożność

W pobliżu linii elektroenergetycznych
prąd jest niebezpieczny również na odległość



Nie zbliżaj się maszynami do linii elektroenergetycznych.
Nie podnoś przyczep i maszyn w pobliżu linii elektroenergetycznych.

W szczególności koniecznie z linii elektroenergetycznych

1. Nie podnoś przyczep i maszyn w pobliżu linii elektroenergetycznych.
2. Nie dotykaj metalowych części maszyn.
3. Nie dotykaj części maszyn, które znajdują się w pobliżu linii elektroenergetycznych.
4. Nie dotykaj części maszyn, które znajdują się w pobliżu linii elektroenergetycznych.



Download safety information

